

«Руководитель межведомственной рабочей группы»

Утверждаю:

/ Е. М. Хуртова /

подпись

Ф.И.О.

2021 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
ГБОУ СОШ пос. Восточный**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области

1.2. Адрес объекта: 446275 Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул. Набережная, 2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1842 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 18211 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта: 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 446275 Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул. Набережная, 2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*):

Южное управление министерства образования и науки Самарской области 8(84673) 2-13-09

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9 ж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 360 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: школьный автобус – 25 м. маршрутных автобусов нет

3.2.2 время движения (пешком): 10-30 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2.	<i>В том числе инвалиды:</i>	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5.	с нарушениями зрения	«ДУ»
6.	с нарушениями слуха	«ДУ»
7.	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А» - доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.  
«ВНД» - временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (К, О, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (К, О, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В (О, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В (О, Г, У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДПВ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными просемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, штангой.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения **Федеральной программы «Доступная среда»**

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-В до ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ *(наименование сайта, портала)*: сайт школы ([http:// https://vostokschool.mipovt63.ru/](http://vostokschool.mipovt63.ru/)).

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)

2. Решения Комиссии от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Утверждаю:  
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

  
/ Е. М. Хуртова /  
подпись Ф.И.О.  
« 01 » 10 20 21 г.

АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

1.2. Назначение: образовательное

1.3. Адрес объекта: 446275 Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул. Набережная, 2.

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1842 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да: 18211 кв. м

1.5. Год постройки здания: 1971, последнего капитального ремонта: 2013.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 446275 Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул. Набережная, 2.

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.9. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная.

1.10. Вышестоящая организация (*наименование*):

Южное управление министерства образования науки Самарской области 8(84673) 2-13-09

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 446180, Самарская область, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, 9 ж.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образовательная

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: несовершеннолетние, совершеннолетние граждане

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 360 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Школьный автобус: п. Восточный – п. Верхние Ростки – п. Восточный; п. Восточный – п. Устряловский – п. Восточный; маршрутных автобусов нет.

наличие атактированного пассажирского транспорта к объекту да, (при возникновении необходимости по договору об оказании услуг с КОЦ Ивущка)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **25 м**  
 3.2.2. время движения (пешком): **2-3 минуты**  
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**  
 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**  
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**  
 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения **Федеральной программы «Доступная среда»** (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
 Состояние доступности ОСИ изменится с ДП-В до ДУ



Утверждаю:  
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

/Е.М. Хуртова

«10» 10 2021 г.

## Анкета обследования объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ \_\_\_\_ от «01» 10 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446275, Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул. Набережная 2.

88467225247, vostok\_sch@samara.edu.ru Татаринцева Дарья Викторовна и.о.директора

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта – п. Восточный

2. Ведомственная принадлежность – министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образовательная

(государственное ( муниципальное) управление, здравоохранение, соцобслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности – муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг – 360 мест

(количество обслуживания посетителей/дети, вместимость)

6. Размещение объекта – отдельно стоящее, двухэтажное, 1971 года постройки, перекрытия железобетонные.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное кол-во этажей в здании, занимающий организационный этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов – 1 центральный вход

8. Год постройки - 1971 г

9. Год последней реконструкции - 2013

### Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	80 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	нет		
Наличие переходов на пути следования от остановки			
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	да		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	да
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	да

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию</b> (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	0,9м	К, О	-	
	*Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г	-	
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):</b>					
	*Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	7 м	К	-	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м  не менее 2,0 x 1,8 м	7м  -	К	-  -	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	-	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	-	С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	-	С	-	Тротуара нет

Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установка	
*Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,025	К, С, О	-	
*Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,8м	К, С, О	-	
*Места отдыха	наличие	-	К, О	создание	
<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>					
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	54м	К, О	-	
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	-	К	создание	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К	создание	
<b>Открытая лестница</b>		-		-	Нет лестницы
Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	-	О, С	-	-
Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	-	О, С	-	-
Единообразная геометрия ступеней	наличие	-	О, С	-	-
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С	-	-
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С	-	-
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	-	-
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-	С	-	

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	-	
*горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-	
не травмирующие окончания	наличие	-	О	-	
- высота поручней	0,9 м	-	О	-	
<b>Пандус на рельефе</b>		-		-	Пандуса нет
*Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	-	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	-	К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	-	
-* горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-	
- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	-	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О	-	
Разворотные площадки:		-		-	
- при въезде на пандус наверху	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К	-	
- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5$ м		К	-	
- при въезде на пандус внизу	$> 1,5 \times 1,5$ м		К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О	-	

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	справочно	0,6м			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	4,9x1,8м	О, С	-	-
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	6,3 x3	К	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С	установка	
	*Навес	наличие	+	К, О	-	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	-	К, О, С	установка	
	Информация об объекте	наличие	+	Г	-	
	Лестница наружная	наличие	-		-	
	Нескользкое покрытие	наличие	-	О, С	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С	установка	

Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	-	С	установка	
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание	
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установка	
Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	установка	
- на высоте	0,9 м	-	О, С	установка	
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	-	О, С	установка	
- не травмирующие окончания поручней	наличие	-	О, С	установка	
*Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м	наличие	-	О, С	-	Ширина лестницы 2.75м
Пандус наружный	наличие	+		-	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,05	К	-	
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	7°	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,6м	К		
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	+	К, О	-	
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1 x 1,18м	К	реконструкция	
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	1,5	К	-	
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,2-1,4	К	-	
Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,07м	К, О	-	

- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,3м	К	-	
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	1,2м	О	-	
- *горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	1,4м	К, О	-	
- не травмирующие окончания	наличие	+	К, О	-	
Нескользящее покрытие	наличие	-	К, О	-	
<b>Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	установка	
*Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установка	
<b>Тамбур</b>					
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,65x3,4	К	-	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	0,8м	К, О	-	
- высота порога наружного, внутреннего	<u>Каждого</u> <u>элемента</u> $\leq$ 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	2см	К	-	

**3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ**  
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>					
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	-	С	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
	Поручни с двух сторон	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
	- на высоте	<b>0,9 м</b>	-	О, С	-	
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>	-	О, С	-	
	- не травмирующее окончание	<b>наличие</b>	-	О, С	-	
	<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>		-		-	
	Ширина марша	<b>≥ 1,0 м</b>	-	К	-	
	Угол уклона	<b>≤ 5°</b>	-	К	-	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	<b>≥ 1,5 x 1,5 м</b>	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	<b>0,7 м</b>	-	К	-	
	- *на высоте (верхний поручень)	<b>0,9 м</b>	-	О	-	
	- *горизонтальные завершения поручня	<b>≥ 0,3 м</b>	-	К	-	

- не травмирующие окончания	наличие	-	К, О	-	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К	-	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
- стационарный	наличие	-	К	-	
- мобильный	наличие	-	К	-	
<b>Коридоры/холлы</b>					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2,73м	К	-	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	5x5,9м	К	-	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К, О	установка	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	-	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	+	К, Г	-	
*Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установка	
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установка	
*Тактильная схема	наличие	-	С	-	На туалетные комнаты
*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	-	создать места для отдыха и ожидания
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж	-	О	-	
- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9	$\geq 1$ на этаж	-	К	-	

	м					
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	0,016	С	-	Подставка с огнетушителем
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	установка	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-		-	нет
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	-	
	- на высоте	0,9 м	-	О	-	
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	-	
	Пандус внутренний на этаже		-		-	нет
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К	-	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	установка	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	<b>0,3-0,5 м</b>	-	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	<b>наличие</b>	-	С	создание	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	<b>наличие</b>	-	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	<b>наличие</b>	-	О, С	установка	
	- на высоте	<b>0,9 м</b>	-	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	<b>≥ 0,3 м</b>	-	О, С		
	- не травмирующие окончания	<b>наличие</b>	-	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	<b>наличие</b>	-	С		
	Лестница №(вкладка при наличии других лестниц)		-		-	
	Лифт пассажирский	<b>наличие</b>	-		-	нет
	Кабина:		-		-	
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве <b>≥ 1,5 x 1,7 м</b> для действующих объектов <b>≥ 1,1x1,4</b>	-	К	-	
	- ширина дверного проема	при новом строительстве <b>≥ 0,95 м</b> для действующих	-	К	-	

		объектов ≥ 0,8м				
	-* Поручни	наличие	-	О	-	
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	-	
	*Знак доступности	наличие	-	К	-	
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г	-	

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекоменду емые мероприят ия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконстру кция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>					
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	0,9	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	0,5	К	-	
	<b>Высадка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>					
	<b>Обслуживание в кабинете №6</b>					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,25м	К	-	
	*Высота порога	отсутствие	+	К, О	-	
	*Информация тактильная	наличие	-	С	установк	

					<b>в</b>	
Информация визуальная контрастная:	<b>наличие</b>	-	К, О, С, Г	-		
-* размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	-	К	-		
-* высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	-	С	-		
Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м	1,3	О	-		
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	определи ть		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,73	К, О	-		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>						
<b>Обслуживание с перемещением №2</b>		-		-		
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,4	К	-		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8	К	-		
<b>Обслуживание с перемещением №5</b>		-		-		
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,6	К	-		
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8	К	-		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>						
<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b> (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-		-		
Ширина x глубина	1,5x1,5 м	-	К	-		
*Место для сидения	<b>наличие</b>	-	О	-		

	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		+		-	
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К	определить	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,4	К	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	$\geq 2$	-	Г	определить	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	установка	

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	+	Г	-	
	Санузел для инвалидов		-		установка	
	Знак доступности помещения	наличие	+	К	-	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8	К, О	замена	
	Направление открывания дверей	наружное	+	К	-	

<b>Кабины для инвалидов:</b>						
- количество кабин	> 1 шт.	-	К, О	установка		
- ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	К, О	замена		
- габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	-	К, О, С	-		
- габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	-	К, О, С	-		
<b>Опорные поручни</b>	наличие	-	К, О	установка		
в т.ч. откидные	наличие	-	К	установка		
<b>Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)</b>	≥ 0,75 x 1,2 м	-	К	установка		
* крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установка		
<b>Раковина:</b>						
- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	К	установка		
- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	-	К, О	-		
- опорный поручень	наличие	-	О	установка		
Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К	установка		
<b>Душевые</b>						
Габариты поддона (поверхности с тралом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5 м	0,8x0,8	К, О	-		
*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≥ 0,48 x 0,85 м	-	К, О	-		
Система тревожной сигнализации	наличие	-	К, О, С	-		
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых</b>						

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b>	наличие		К, О, Г, С		
	<b>Надписи:</b>	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,7	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	<b>Указатели, пиктограммы</b>	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установка	
	<b>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю</b>	наличие	-	С	установка	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		Нет лифта
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые	Наличие	-	Г	установка	

	средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	(не менее 1шт)				
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	<b>Наличие</b> (не менее 1шт)	-	С, Г	установка	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	<b>наличие</b>	-	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	<b>наличие</b>	-	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	<b>наличие</b>	-	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	<b>наличие</b>	-	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	<b>наличие</b>	-	К, С, О, Г	установка	
	*Индукционная система	<b>наличие</b>	-	Г	установка	

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**на территории объекта:** установить знак доступности учреждения; декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию; установить места для отдыха;

**на входной группе:** установить не скользкое покрытие на лестницах и входных площадках, создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверх и вниз, создать контрастную окраску первой и последней ступени, установить поручни с двух сторон с не травмирующими окончаниями (закруглением), установить наружный подъемник;

**на путях передвижения:** создать места отдыха и ожидания; создать рельефные тактильные полосы перед маршем вверх и вниз, контрастную окраску первой и последней ступени; установить поручни с двух сторон с не травмирующими окончаниями; приобрести переносной пандус;

**в санитарных помещениях:** установить знак доступности помещения, тактильную маркировку санузла;

**по средствам информации и коммуникации на объекте:** установить тактильную маркировку кабинетов приема со стороны ручки, телефоны с усилителем звука, таксофон, речевые информаторы и маяки у входа, индукционную систему.

Представитель рабочей группы

 Хуртова Е.М.

«01» 10 2021 г.

Представитель организации

и.о. директора ГБОУ СОШ пос. Восточный

 Татаринцева Д.В.

«01» 10 2021 г.



## Реестр

### объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Самарской области

Часть 1

№ п/п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) объекта	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Название организации, расположенной на объекте	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПРА (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Восточный муниципального района Большечерниговский Самарской области	446275, Самарская область, Большечерниговский район, п. Восточный, ул. Набережная, 2	б/н	ГБОУ СОШ пос. Восточный	муниципальная	Южное управление Министерства образования и науки Самарской области	образование	Все возрастные категории	К,С,О,Г,У	нет

Вариант объекта <sup>1</sup>	обустройства	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) <sup>2</sup>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <sup>3</sup>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <sup>4</sup>	Дата контроля	Результаты контроля <sup>5</sup>	Дата актуализации информации на карте доступности субъекта Российской Федерации
12		13	14	15	16	17	18	19	20
Б		ДЧ-В	Нуждается в адаптации	Индивидуальное решение с ТСР	Нет	ДП-В	2030	ДЧ-В	20.10.2021

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов: А, Б.

<sup>2</sup> Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

<sup>3</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

<sup>4</sup> Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно.

<sup>5</sup> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично графе 17.